ID intervento pianificato	Titolo intervento pianificato	Criticità su determ. 918/18/2020	Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità cottimo all'intervento	Intervento presente nel Pid Interventi ai sensi della Delibera 580/2019/R/idr?	Popolazione interessata dall'intervento (ab. A.E.)	Località interessata intervento	Tipologia di intervento	Intervento presente nel POS 2020-2027	Tipologia di costo ascrivibile ("Ord.","Inv","Inv. ERC")	Immobilizzazione	ID Categoria cespite (cfr. TA 4 MTI-3)	Categoria cespite	Intervento finalizzato ad obiettivi di sostenibilità ambientale e efficienza energetica	Sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie	valori non compilabili se non informazioni riportate nella corrispondente riga anno da inquilare al solo Fondo nuovi investimenti	anno 2019 (consuntivo)				anno 2020 (consuntivo)				anno 2021 (preconsuntivo o consuntivo (validare disponibile)				anno 2022 (pianificato)				anno 2023 (pianificato)				
																Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019	di cui: LUC 2019	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019	Contributi 2019	di cui: Contributi pubblici 2019	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020	di cui: LUC 2020	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020	Contributi 2020	di cui: Contributi pubblici 2020	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021	di cui: LUC 2021	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021	Contributi 2021	di cui: Contributi pubblici 2021	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022	Contributi 2022	di cui: Contributi pubblici 2022	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023	Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023	Contributi 2023	di cui: Contributi pubblici 2023	Valore investimento lordo programmato post 2023	Valore investimento lordo totale (inclusa eventuali quota pre 2019)
63	Rifacimento rete adduttrice (dorsale principale) acquedottistica tratti "Cancino- Martin-Mauro Spesa-serbatoio principale(2012/0)	APP2.2	NO	SI	270	Berrie	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				53.415	53.415				7.140	7.140														102.840
92	Studio di fattibilità tecnico-economica messa in sicurezza sorgente e adduttrice "Bocche d'Adda" e posa nuova adduttrice dedicata da "sezzo duta" a serbatoio "Via Sentiero" e revisione adduttrice da pozzo	APP2.2	NO	SI	13.433	Bormio	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				4.239		6.146	974	974															17.085
134	Torre inox serbatoi	APP2.2	NO	SI	1.159	Cardo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	4	Serbatoi				1.133		1.133																	13.579
150	Rifacimento adduttrice Caiolo-Galli e posa d'accesso serbatoio	APP2.2	NO	SI	2.121	Caiolone Andreanno	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				3.330	3.330				900	900													40.000	91.230
175	Rifacimento rete adduttrice da sorgente Pistone vecchia a Lovelo, da sorgenti a serbatoio Capiola + valvola di sfiato su adduttrice da Pistone	APP2.2	NO	SI	9.598	Chiavenna	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto																							189.290	269.000
201	Messe in opera porte inox	APP2.2	NO	SI	3.246	Chiuro	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				2.785		2.785	256	256															5.330
222	Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura	APP2.2	NO	SI	3.086	Civo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				18.393		18.592	1.725	1.725															20.880
235	Sostituzione tratto di rete di adduzione da Cantaggia a Ca Bruciata e Barco, manutenzione straordinaria serbatoio Barco (Lotto 1: Serbatoio Barco)	APP2.2	NO	SI	6.923	Caso Vallelino	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				29.724		29.724	2.774	2.774															146.400
262	Manutenzioni straordinarie su opere di sconnessione e serbatoi - Adeguamento normativo (D.Lgs 81/08) serbatoi (pensili e sotto) e pozzo. - Rivestim vaschette sorgenti e sconn. in acciaio inox, sistemaz	APP2.2	NO	SI	756	Teglio Vallelino	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				1.188		1.188																	20.940
288	Interramento adduttore in prossimità del serbatoio Colorado	APP2.2	NO	SI	2.706	Gombina	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				201		201	10	10															75.570
290	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura	APP2.2	NO	SI	5.897	Grosio	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				1.188		1.188																	26.353
303	Messe in opera porte inox	APP2.2	NO	SI	3.579	Lovedo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	3	Opere idrauliche fisse di acquedotto				570		570																	14.614
304	Rifacimento adduzione da sorgenti Bagnada	APP2.2	NO	SI	3.579	Lovedo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				77.115		214.230	19.976	19.976															247.041
310	Collegamento adduttori Pianon-Fedia, Tezza-Eira (Lotto 2 Pianon Fredia)	APP2.2	NO	SI	18.242	Lingno	New		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				3.757	3.757				1.040	1.040													234.186	269.000
325	Manutenzioni straordinarie su opere di sconnessione e serbatoi - Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura	APP2.2	NO	SI	1.016	Lovero	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				30.000		30.000																	39.697
347	Rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa: tra i due serbatoi Ca Duolin	APP2.2	NO	SI	1.802	Mazzo di Valtellina	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				17.840	17.840				78.500								1.884	1.884					85.000
376	Potenziamento della rete di approvvigionamento idrico dei comuni di Mortegnino e Traona (serbatoio Camporicco)	APP2.2	NO	SI	15.149	Mortegno	New		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				9.300	9.300												187.737		171.037			55.150	55.150				431.000
393	Potenziamento rete in I^ Valtorrnale	APP2.2	NO	SI	298	Postierla	New		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				164		164	10	10															2.948
424	Messe in opera porte inox	APP2.2	NO	SI	2.517	Poggiridenti	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				2.046		2.046																	13.341
434	Nuova adduzione di collegamento Barna-Bricchi	APP2.2	NO	SI	3.708	Ponte in Valtellina	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				183		183	10	10															139.000
446	Manutenzione straordinaria strutture e componentistica idraulica serbatoio Ca Bettibraiti	APP2.2	NO	SI	1.017	Tovolesio	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	4	Serbatoi				240		240	22	22															1.718
448	Porte inox	APP2.2	NO	SI	1.017	Tovolesio	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				25.030		25.030																	25.421
468	Manutenzioni straordinarie su opere di sconnessione e serbatoi - Messa in opera porte inox	APP2.2	NO	SI	815	Pagolo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				326		326	30	30															5.959
481	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura Manutenzione straordinaria sorgenti e serbatoi	APP2.2	NO	SI	1.585	San Giacomo Filippo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				638		638																	7.642
521	Manutenzione straordinaria opere acquedottistiche, componentistica inox - Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura	APP2.2	NO	SI	5.601	Talamone	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				917		917																	55.814
573	Nuova adduzione Bosio Ciapparoso	APP2.2	NO	SI	1.000	Torre Santa Maria	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				654	654				141.150		141.150						1.466		1.466					144.531
577	Serbatoio Ciapparoso - Rifacimento tubazioni e posa	APP2.2	NO	SI	1.574	Torre Santa Maria	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	4	Serbatoi				811		811																	3.500
588	Pose di nuovo tratto di adduzione per interconnessione con rete Cercino (da serbatoio Cagnello a serbatoio Francozo)	APP2.2	NO	SI	3.048	Traona	New		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto																						227.301	250.150
589	Pose di nuovo tratto di adduzione per interconnessione con rete Mello (da serbatoio Crescino- troppo pieno a sconnessione Fradello)	APP2.2	NO	SI	3.048	Traona	New		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				123.403	123.403				111.494		306.715			2.226		2.226		2.916	2.916					326.000
970	Sostituzione tratto adduzione Bassoto - S.Biagio	APP2.2	NO	SI	3.101	Civo	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				119.228	119.228				90.731		250.264												232.764
972	Sostituzione tratti di tubazione di adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): sorgente Alfaedo (a Rodolo, sconnessione S.Lucia - serbatoio I (di Bicchetti, adduttore a scendere da sorgente Tigli, da sorgente Vendaiatto a sconnessione Rodolo (SNO)	APP2.2	NO	SI	1.668	Colorina	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				4.000		5.881	1.081																180.000
992	Manutenzione straordinaria interna e componentistica idraulica opere di sconnessione e serbatoi	APP2.2	NO	SI	312	Fiumola	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	3	Opere idrauliche fisse di acquedotto				597		597																	977
1.025	Manutenzione straordinaria struttura serbatoio Sillibona	APP2.2	NO	SI	250	Madesimo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	4	Serbatoi				12.750	12.750																	208.000
1.051	Messe in opera porte inox	APP2.2	NO	SI	4.125	Montagna in Valtellina	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				13.434		13.434																	16.850
1.345	Sostituzione adduzione Pistone-Balba	APP2.2	NO	SI	9.598	Chiavenna	Replacement	x	Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto																						20.000	2.180.000	2.200.000
1.354	Troppo pieno disensellicatore e corpo riadone	APP2.2	NO	SI	7.644	Madesimo	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	7	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, ossidazione, filtrazione, addolcimento)						2.280																	2.280
180.061	Sistemazione adduzione Motta - Lera	APP2.2	NO	SI	4.688	Villa di Tirano	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				834		13.745																	13.745
180.046	Rifacimento trafila Disensellicatore-Maranzol	APP2.2	NO	SI	1.003	Cardetto dell'Acqua	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				129.973		129.973																	129.973
180.057	Porte Inox	APP2.2	NO	SI	9.264	Chiesa in Valmalenco	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				3.214		3.214																	4.214
180.060	Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura	APP2.2	NO	SI	1.662	Colorina	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				2.086		2.086																	4.386
180.085	Sostituzione adduttore Piantine-Pelesio	APP2.2	NO	SI	6.900	Caso Vallelino	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				18.270	18.270				51.230		69.974												69.974
180.125	Modifica Tratto D=150 Dalmonte	APP2.2	NO	SI	18.242	Lingno	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				5.092		5.092																	5.092
180.180	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura	APP2.2	NO	SI	1.017	Postalesio	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				31.897		31.897																	31.897
180.248	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione recinzione ed struttura	APP2.2	NO	SI	2.954	Traona	Maintenance		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto				12.845		12.845																	12.845
200.025	Rifacimento acquedotto adduttore galleria	APP2.2	NO	SI	4.208	Ardenno	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto									251.087		251.087			101.421		101.421								352.488
200.078	Sostituzione adduzione Piantine-Cerriaggia	APP2.2	NO	SI	6.900	Caso Vallelino	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto																							161.000	161.000
200.156	Rifacimento acquedotto adduttore Val di Rezzato	APP2.2	NO	SI	6.057	Sondalo	Replacement	x	Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto																							2.200.000	2.200.000
220.036	Intervento di ripristino rete in seguito a frana Val Lesina	APP2.2	NO	NO	4.210	Sadalo	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto									27.206		27.206												27.206
220.050	Sostituzione valvole su adduttore Lesina	APP2.2	NO	NO	15.149	Mortegno	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto																8.466		8.466						8.466
220.094	Officina INCIX	APP2.2	NO	NO	314.041	ATO	New		Non ERC	Altri servizi idrici	37	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali									13.740		13.740			1.154		1.154		5.000	5.000		5.000	5.000	24.894
220.111	Rifacimento attraversamento Spinal adottivo) Del Monte	APP2.2	NO		18.242	Lingno	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	2	Condotte di acquedotto																				10.000	10.000			10.000
220.113	Sostituzione pompa pozzo Bonfadini	APP2.2	NO		26.936	Sondrio	Replacement		Non ERC	Servizio Idrico Integrato	5	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto																				15.000	15.000			15.000