

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 43 DEL 17.07.2018

Istanza – estremi di ricezione	Osservazione presentata		Determinazione dell'Ufficio d'Ambito
Prot.1301 del 27.06.2018	1	L'istante, in considerazione del fatto che il confine fisico tra i mappali n.12 e 14, contrariamente da quanto rappresentato sulle mappe catastali, non è una linea retta, chiede che prima di sottoscrivere l'atto di cessione del terreno sia individuata sul posto l'esatta sagoma della porzione da cedere	L'osservazione presentata trova accoglimento. Prima dell'inizio dei lavori verrà individuata in contraddittorio con S.Ec.Am l'esatta sagoma della porzione di terreno da cedere.
	2	Il medesimo istante, vista la presenza attuale di uno stacco dall'acquedotto per uso irriguo presente sul terreno, chiede che qualora la nuova dividente interessi tale derivazione, essa venga spostata sulla parte di terreno che rimane di proprietà	L'osservazione presentata trova accoglimento. Qualora lo stacco dell'acquedotto rurale ricada all'interno della porzione di terreno espropriato, lo stesso verrà spostato sulla parte restante di proprietà dell'Istante
	3	L'istante chiede di poter recuperare il legname qualora l'esecuzione dei lavori comporti il taglio degli alberi sul terreno da cedere	L'osservazione presentata trova accoglimento. Il legname eventualmente tagliato sul terreno da cedere potrà essere recuperato dall'Istante